




P-32-




PAGE 1-B



P32  
DWG P#2



P-32  
DW4 Page 3



P-32  
P-3A











FIG 6D

Dwg PAGE 4

P-32







DWG P#5  
P-32





Dwg P#6



Dwg P.7  
P-32




FIG 9





FIG 9A










FIG 9C

DWG PAGE # 9  
P-32



P-32

Aug. 10, 1964

